



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TRES ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0008-43	FECHA:	21/07/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26.




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo.




Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo.



Foto 6: Sustitución de 320 M2 de piso alisado por piso cerámico en 6 aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TRES ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0008-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 7: Reparación de 36 Metros lineales de bajadas de aguas pluviales con tubo PVC de 3 pulgadas en el módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

