

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0014-45	FECHA:	24/11/2025




Foto # 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE AULAS. 5 Unidades




Foto # 2: MANTENIMIENTO DE BALCONES. 45 M2



Foto # 3: SUSTITUCIÓN DE BARANDA DE PASILLO. 15 M2



Foto # 4 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO. 165 M2



Foto # 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CELESTE PANTONE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 600 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

