

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ANA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. AVENIDA 6-38 ZONA 2 BARRIO EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0016-46	FECHA:	20/11/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26. 300 metros cuadrados.



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO. 16 metros cuadrados.



FOTO 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON BLOQUEADOR DE AGUA AQUALOCK 10 AÑOS. 30 metros cuadrados.



FOTO 4: REPELLO DE MURO. 30 metros cuadrados




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN. Unidad



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO. 30 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ANA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. AVENIDA 6-38 ZONA 2 BARRIO EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0016-46	FECHA:	20/11/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE INODORO ELONGADO. Unidad



FOTO 8: SUSTITUCIÓN LAVAMANOS CON GRIFERÍA. 7 unidades



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA 1000 LTS. Unidad




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO. 30 metros cuadrados.




FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA. 20 metros cuadrados



FOTO 12: REPELLO DE MURO. 90 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA ANA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. AVENIDA 6-38 ZONA 2 BARRIO EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0016-46	FECHA:	20/11/2025



FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO. 10.80 metros cuadrados



FOTO 15: SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR DE PARED O TECHO (CLIMA CÁLIDO) 10 UNIDADES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

