

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PALMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0021-43	FECHA:	7/04/2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO A PUERTAS, SUSTITUCION DE CHAPA CERRADURAS, CHAPA YALE.



REPARACION Y MANTENIMIENTO A PUERTAS, SUSTITUCION DE CHAPA CERRADURAS, CHAPA YALE.



SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC ALUNAT



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED 30W

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para totalizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Centro




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

