

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PALMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0026-42	FECHA:	25/06/2025



FOTOGRAFIA 1. SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H=2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 252 METROS CUADRADOS.



FOTOGRAFIA 2. SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H=2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 252 METROS CUADRADOS



FOTOGRAFIA 3. SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PORTON METALICO 4.25X 2.00 METROS, PUERTA CENTRAL, CON CHAPA YALE, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---