

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO    | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTIFICACION LA PALMITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0026-42     | FECHA:                         | 20/08/2025              |



FOTOGRAFIA 1. SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H=2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 252 METROS CUADRADOS.



FOTOGRAFIA 2. SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H=2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 252 METROS CUADRADOS



FOTOGRAFIA 3. SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PORTON METALICO 4.25X 2.00 METROS, PUERTA CENTRAL, CON CHAPA YALE, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

