



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PALMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0026-42	FECHA FINALIZACION:	22/09/2025



FOTOGRAFIA 1. SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H=2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 252 METROS CUADRADOS.



FOTOGRAFIA 2. SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H=2.50 M (CONCRETO REFORZADO) 252 METROS CUADRADOS



FOTOGRAFIA 3. SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PORTON METALICO 4.25X 2.00 METROS, PUERTA CENTRAL, CON CHAPA YALE, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público