



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVA COMUNIDAD RURAL EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0035-43	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Sustitución de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 2: Sustitución de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 3: Sustitución de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado




Foto 4: Sustitución de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 5: Sustitución de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 6: Sustitución de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

