



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVA COMUNIDAD RURAL EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0035-43	FECHA:	25/08/2025



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 2: Sustrucción de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 3: Sustrucción de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 4: Sustrucción de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 5: Sustrucción de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral, placa manual de 2.00*0.50*0.05 m tipo ladrillo, poste barda de 3.15*0.15*0.15 m tipo H reforzado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

