

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETE+J24+A2:Q63+A2

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nueva Comunidad Rural el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0036-42	FECHA:	24 de abril de 2025



Sustitución de balcones de 1.40 por 2.35 metros , Sustitución de balcones de 1.20 por 1.35 metros



Sustitución de balcones de 1.85 por 2.35 metros



Sustitución de balcones de 1.85 por 2.35 metros



Sustitución de balcones de 1.85 por 2.35 metros



Sustitución de balcones de 1.85 por 2.35 metros



Sustitución de balcones de 1.85 por 2.35 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETE+J24+A2:Q63+A2

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nueva Comunidad Rural el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0036-42	FECHA:	24 de abril de 2025



Sustitución de piso Ceramico Aula 1



Sustitución de piso Ceramico Aula 2



Sustitución de piso Ceramico Aula 3



Sustitución de piso Ceramico Aula 4



Sustitución de piso Ceramico Aula 5



Pasillo del baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

