

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	URBANIZACION LA PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0037-43	FECHA:	20/03/20245



Mantenimiento sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Mantenimiento sustitución de piso de concreto a piso cerámico



mantenimiento sustitución de puerta metalica



mantenimiento sustitución de puerta metalica



sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

