

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                |                                |                               |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR II, ALDEA LA FELICIDAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0050-45  | FECHA:                         | 04/07/2025                    |



Foto #1: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto #2: SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto #3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS




Foto #4: MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS




Foto #5: MANTENIMIENTO LAVADEROS DE CONCRETO




Foto #6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, POR CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Irma Gonzalez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                |                                |                              |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTO II, ALDEA LA FELICIDAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0050-45  | FECHA:                         | 04/07/2025                   |



Foto #7: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



Foto #8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA CAL.26



Foto #9: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO



Foto #10: MANTENIMIENTO DE PISO DE CANCHA DEPORTIVA CON SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA



Foto #11: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSA SÉPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Irma Gonzalez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

