

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II, ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0050-45	FECHA:	08/08/2025



Foto #1: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto #2: SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto #3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto #4: MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS



Foto #5: MANTENIMIENTO LAVADEROS DE CONCRETO



Foto #6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, POR CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la UPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II, ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0050-45	FECHA:	08/08/2025



Foto #7: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



Foto #8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA CAL.26



Foto #9: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO




Foto #10: MANTENIMIENTO DE PISO DE CANCHA DEPORTIVA CON SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA



Foto #11: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSA SÉPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

