



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REPARO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0051-43	FECHA:	7/4/2025




SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP USO RUDO, TRUPER. ALTURA MAXIMA 18 M, 97 LPM



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR MARCA CORONA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR MARCA CORONA



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR PISO LISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

