

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ANIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0062-45	FECHA:	17/07/2025



Foto No. 1 REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. 540 metros cuadrados.



Foto No. 2 REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. 540 metros cuadrados.





Foto No. 3 REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. 540 metros cuadrados.



Foto No. 4 REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. 540 metros cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

