

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RANCHO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0091-45	FECHA:	10/09/2025



Foto #1: Sustitución de estructura metálica. 272 metros cuadrados



Foto #2: Sustitución de techo o cubierta de lámina. 272 metros cuadrados






Foto #3: Sustitución de bases de madera por metal de tres metros. 10 bases



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel A Rivera m.
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

