

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RANCHO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0091-45	FECHA:	20/09/2025




Foto #1: Sustrucción de estructura metálica. 272 metros cuadrados




Foto #2: Sustrucción de techo o cubierta de lámina. 272 metros cuadrados








Foto #3: Sustrucción de bases de madera por metal de tres metros. 10 bases



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel A. Rivera m.
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

