



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RANCHO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0091-45	FECHA:	3/10/2025




Foto #1: Sustitución de estructura metálica. 272 metros cuadrados



Foto #2: Sustitución de techo o cubierta de lámina. 272 metros cuadrados




Foto #3: Sustitución de bases de madera por metal de tres metros. 10 bases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel A. Rivera M.
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

