

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN AGUSTIN PACAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0117-45	FECHA:	24/09/2025



1. SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO H=2.50 METROS, CONCRETO REFORZADO 2.5m x 45m. Total 112.5 METROS CUADRADOS.



2. SUSTITUCION DE CANAL PLUVIAL DE METAL GALVANIZADO 12.75 METROS LINEALES



SUSTITUCION DE PUERTA METALICA 1X2 METROS, 1 PUERTA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR MARCA CORONA, 300 METROS CUADRADOS



SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL METALICO 24M X 2M, 48 METROS CUADRADOS



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 AWG CONDUMEX, 60 METROS LINEALES

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OEA

[Signature]



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Publico