

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	QUETZAL TENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN AGUSTIN PACAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0117-45	FECHA:	4/12/2025



1. SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON BARRA PREFABRICADA DE CONCRETO H=2.50 METROS, CONCRETO REFORZADO 2.5m x 45m Total 112.5 METROS CUADRADOS



2. SUSTITUCION DE CANAL PLUVIAL DE METAL GALVANIZADO 12.75 METROS LINEALES



SUSTITUCION DE PUERTA METALICA 1X2 METROS, 1 PUERTA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR MARCA CORONA, 300 METROS CUADRADOS



SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL METALICO 24M X 2M, 48 METROS CUADRADOS



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 AWG CONDUMEX, 60 METROS LINEALES

Espino

Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO	QUETZAL TENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN AGUSTIN PACAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-0117-45	FECHA	4/12/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 AWG CONDUMEX, 60 METROS LINEALES



SUSTITUCION DE CAJA DE DISTRIBUCION PLASTICA CHINT, 1 CAJA




SUSTITUCION FLIPON AUTOMATICO NXB-63 2P 20A CHINT, 1 FLIPON





SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADO 15A EAGLE, 1 TOMACORRIENTE



SUSTITUCION DE BOMBILLO LED GLOBO 30W, 10 BOMBILLOS



 Firma y Sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
---	---

