

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR BUENA VISTA, ALDEA COLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0152-43	FECHA:	28/04/2025



SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE A ESTRUCTURA METALICA



SUSTITUCIÓN DE LAMINA ACANALADA A TROQUELADA EN MUROS DE COCINA



REPARACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 7 CM CON ACABADO GRIS NATURAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE COCINA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR BUENA VISTA, ALDEA COLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0152-43	FECHA:	28/04/2025



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE MAMPOSTERIA



SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO ILUMINACIÓN Y FUERZA



REPARACIÓN DE MESA DE CONCRETO PARA COCINA + AZULEJO



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 7 CM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

