

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos "Club de Leones"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a calle 1-75 zona 3 Barrio San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0569-42	FECHA:	03/07/2025



Foto No.1: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico.



Foto No.2: Sustitución de canal de Pvc a Metal.



Foto No.3: Sustitución de tubería de concreto a Pvc línea principal aguas negras.



Foto No.4: Sustitución Mingitorio



Foto No.5: Sustitución inodoro elongado



Foto No.6: Sustitución de lampara para exterior contra humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sophia Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



Carolina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos "Club de Leones"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a calle 1-75 zona 3 Barrio San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0569-42	FECHA:	03/07/2025




Foto No.7: Repello de muro



Foto No.8: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---