

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP 'Club de Leones'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a calle 1-75 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0569-42	FECHA:	05/09/2025



Foto No.1: Sustrucción de piso de concreto a piso cerámico.



Foto No.2: Sustrucción de canal de Pvc a Metal.



Foto No.3: Sustrucción de tubería de concreto a Pvc línea principal aguas negras.



Foto No.4: Sustrucción Mingitorio



Foto No.5: Sustrucción Inodoro elongado



Foto No.6: Sustrucción de lampara para exterior contra humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sopht Barrios
Firma y sello del Presidente de la OPF



Carla Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP 'Club de Leones'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a calle 1-75 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0569-42	FECHA:	05/09/2025




Foto No.7: Repello de muro



Foto No.8: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---