

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0571-42	FECHA:	21/04/2025



1. Mantenimiento a portón de metal.



2. Sustitución de portón metálico abatible 3 hojas, por portón metálico dos hojas.




3. Mantenimiento a puerta principal de metal.



4. Sustitución de piso de granito, por piso cerámico.



5. Reparación de muro perimetral existente de block. (Repello)



6. Sustitución de cableado eléctrico calibre 12 awg.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de C.A.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0571-42	FECHA:	21/04/2025



7. Mantenimeinto correctivo a juegos infantiles metálicos



7. Mantenimeinto correctivo a juegos infantiles metálicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---