

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 1 MANUEL LISANDRO BARILLAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a Av. 3-01 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0582-43	FECHA:	3/04/2025



Foto 1: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJO CERAMICO



Foto 2: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJO CERAMICO



Foto 3: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 4: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

