



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TIPO GUATEMALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 AVENIDA 5-40 ZONA 1 BARRIO LA BATALLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0586-43	FECHA:	24/07/2025



Foto 1. Mantenimiento de estructura con soporte de metal con anticorrosivo. Lado Norte sobre la 6a. Calle de la Zona 1: Aulas de 1o. A, 6o. A y 4o. C. Corredor e interior de las aulas en mención.



Foto 2. Mantenimiento de estructura con soporte de metal con anticorrosivo. Lado Oeste sobre la 0 Avenida de la Zona 1: Aulas de Párvulos Etapa 6 B y 1o. C. Corredor e interior de las aulas en mención.



Foto 3. Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26. Lado Norte sobre la 6a. Calle: Aulas de 1o. A, 6o. A y 4o. C. Corredor e interior de las aulas en mención.



Foto 4. Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada calibre 26. Lado Oeste sobre la 0 Avenida de la Zona 1: Aulas de Párvulos Etapa 6 B y 1o. C. Corredor e interior de las aulas en mención.




Foto 5. Sustitución de portón de metal que da a la entrada del salón de usos múltiples, lado izquierdo por los sanitarios de las niñas.




Foto 6. Sustitución de portón de metal que da a la entrada del salón de usos múltiples, lado derecho por los sanitarios de los varones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulce Molina

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

