



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM José Joaquín Palma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Chuatuj, Zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0597-43	FECHA:	9/10/2025



Foto 1: Reparación de muro con Columnas 0.20x0.20x4.0m 4 Hierro 1/2 y estribos



Foto 2: Reparación de Muro con Block 50Kg 7cm 2 14x19x39 cm



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal. 26



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal. 26



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte (madera) por metal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

