

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0600-43	FECHA:	4/07/2025




Foto No. 1 Mantenimiento correctivo a pila de concreto de 3 lavaderos + azulejo



Foto No. 2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye 2 parrillas de hierro



Foto No. 3 Sustitución de mesas de trabajo en cocina incluye azulejo



Foton No. 4 Reparación de muro con columnas 0.20m x 0.20m



Foto No. 5 Sustitución de puerta de metal



Foto No. 6 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0600-43	FECHA:	4/07/2025



Foto No. 7 Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal.26



Foto No. 8 Repello gris en muro



Foto No. 9 Sustitución de piso de concreto, por cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

