



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0600-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Mantenimiento correctivo a pila de concreto de 3 lavaderos + azulejo




Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye 2 parrillas de hierro.



Foto 3: Sustitución de mesas de trabajo en cocina incluye azulejo



Foto 4: Reparación de muro con columnas 0.20m x 0.20m



Foto 5: Sustitución de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0600-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada cal.26



Foto 8: Repello gris en muro



Foto 9: Sustitución de piso de concreto, por cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

DH Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

