



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0600-43	FECHA:	30/09/2025



Foto 1: Mantenimiento correctivo a pila de concreto de 3 lavaderos + azulejo




Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye 2 parrillas de hierro.



Foto 3: Sustitución de mesas de trabajo en cocina incluye azulejo




Foto 4: Reparación de muro con columnas 0.20m x 0.20m




Foto 5: Sustitución de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

D. J. Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0600-43	FECHA:	30/09/2025






Foto 7: Sustrución de lámina, por lámina troquelada cal.26



Foto 8: Repello gris en muro



Foto 9: Sustrución de piso de concreto, por cerámico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

D77 Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

