

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA INÉS ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0601-43	FECHA:	7/04/2025






MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL Y CUBIERTA DE LÁMINA



MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL Y CUBIERTA DE LÁMINA



MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL Y CUBIERTA DE LÁMINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--