

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0604-43	FECHA:	31/07/2025



Foto 1. Sustitución de cubierta de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2. Sustitución de estructura de metal por metal galvanizado chapa 16



Foto 3. Mantenimiento de estructura de soporte de metal con anticorrosivo



Foto 4. Sustitución de portón metálico con chapa yale y puerta central



Foto 5. Sustitución de puerta metálica con chapa yale



Foto 6. Mantenimiento a puertas incluye lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura anticorrosiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

