

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0607-43	FECHA:	23/10/2025



Foto #1: Repello gris en muro. 55 m2



Foto #2: Suministro y aplicación de pintura en paredes de aulas exterior. 500 m2



Foto #3: Sustitución de piso de concreto por concreto. 5 m2



Foto #4: Mantenimiento de balcones. 85 m2



Foto #5: Sustitución de migitorio de cemento. 3 migitorio de cemento





Foto #6: Sustitución de puerta metálica. 3 Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el proceso de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0607-43	FECHA:	23/10/2025



Foto #7: Sustrucción de lavamanos de concreto. 2 lavamanos de concreto



Foto #8: Mantenimiento de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura). 8 puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

