

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RELICARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0608-43	FECHA:	7/07/2025



FOTOGRAFIA 1.
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A PUERTAS, LIJADO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO.



FOTOGRAFIA 2.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PINTURA ALQUÍDICA MARCA CORONA



FOTOGRAFIA 3.
SUSTITUCION DE VENTILADOR MARCA NAVIA 16"




FOTOGRAFIA 4.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



FOTOGRAFIA 5.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---