



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RELICARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0608-43	FECHA FINALIZACION:	27/08/2025



FOTOGRAFIA 1.
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A PUERTAS, LIJADO Y PINTURA CON ANTICORROSIVO.



FOTOGRAFIA 2.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PINTURA ALQUÍDICA MARCA CORONA



FOTOGRAFIA 3.
SUSTITUCION DE VENTILADOR MARCA NAVIA 16"



FOTOGRAFIA 4.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



FOTOGRAFIA 5.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guana Luvencia Quintanilla
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

