

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA UNIÓN ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0609-43	FECHA:	8/07/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 - m2 261.00



Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo - m2 261.00



Sustitución de piso de torta de concreto - m2 549.00



Mantenimiento de piso de cancha deportiva con suministro y aplicación de pintura colores (limpieza, resane y aplicación) - m2 515.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

