

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ADRIAN RECINOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0611-43	FECHA:	07/04/2025



Foto 1: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 2: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO O CUBIERTA DE LAMINA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTUFA INDUSTRIALIZADA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTUFA INDUSTRIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público