

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JALISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0620-43	FECHA:	12/09/2025







Foto #1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal de 270 m2



Foto #2: Sustitución de lámina por lámina troquelada cal. 26 de 270 m2



Foto #3: Sustitución de bases de madera por metal 8 unidades (bases).



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---