

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL PACAYÁ No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0621-42	FECHA:	28/04/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26



Sustitución de estructura de soporte (maderal) por metal




Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



Suministro y aplicación de pintura interior látex lavable (limpieza, resane y aplicación)



Sustitución de inodoro elongado



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL PACAYÁ No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0621-42	FECHA:	28/04/2025



Sustitución de piso cerámico



Sustitución de puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixto