

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SANTA ANA BERLIN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 7-71 ZONA 4 SANTA ANA BERLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0622-43	FECHA:	11/07/2025




Sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Sustitución de lamina, por lámina troquelada calibre 26




Reparación de cubierta con cielo falso de PVC



Sustitución de ventanas de madera a PVC



Mantenimiento correctivo a cancha con piso de concreto



Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SANTA ANA BERLIN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 7-71 ZONA 4 SANTA ANA BERLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0622-43	FECHA:	11/07/2025



epello gris en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---