

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 7-71 ZONA 4 SANTA ANA BERLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0622-43	FECHA:	29/08/2025



Foto No.1: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Foto No.2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto No.3: Reparación de cubierta con cielo falso de PVC



Foto No.4: Sustitución de ventanas de madera a PVC



Foto No.5: Mantenimiento correctivo a cancha con piso de concreto



Foto No.6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.












SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 7-71 ZONA 4 SANTA ANA BERLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0622-43	FECHA:	29/08/2025



Foto No.7: Repello gris en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--