

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	24/04/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 en cocina



Sustitución de balcones



Sustitución de una piso cerámico en un aula



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal A68



Reparación de plancha de concreto de patio



Sustitución de estufa rural J88

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maestra Angelica Rojas R.
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0623-43	FECHA:	24/04/2025



Sustitución de piso de torta de concreto en cocina



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Angelica Rodas R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

