

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SAN VICENTE BUENABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0625-43	FECHA:	02/04/2025




Foto 1: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oralia Meri AR

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: PINTURA DE PAREDES DE AULAS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO BAÑO



Foto 9: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oralia Meriá R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

