

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL POMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0627-43	FECHA:	3/04/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO O CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑO



Foto 6: SUSTITUCIÓN Y MATENIMIENTO Y CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Foto 7: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE TECHO DE BODEGA



Foto 8: REPARACIÓN DE PAREDES Y SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS DE BODEGAS



Foto 9: SUSTITUCION DE INODORO ELONGADO




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE BALCON




Foto 11: REPARACIÓN / SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 12: RAPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

