



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RANCHO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0629-43	FECHA:	3/07/2025



Sustitución de piso de concreto a piso ceramico (aula)



Sustitución de piso de concreto a piso ceramico (corredor)



Suministro y aplicación de pintura interior y exterior para muros



Suministro y aplicación de pintura interior y exterior para muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Greseida Rabana

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro de Mantenimiento Educativo

