



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE



POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RANCHO GRANDE COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0629-43	FECHA:	21/07/2025



Foto1: Sustitución de piso de concreto a piso ceramico (aula)



Foto 2: Sustitución de piso de concreto a piso ceramico (aula)



Foto 3: Suministro y aplicación de pintura interior y exterior para muros



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura interior y exterior para muros




Foto 5: Describir la actividad de la fotografia




Foto 6: Describir la actividad de la fotografia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

greseida Rabanal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

