



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0629-43	FECHA FINALIZACION:	31/07/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto a piso ceramico (aula)



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto a piso ceramico (corredor)




Foto 3: Suministro y aplicación de pintura interior y exterior para muros



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura interior y exterior para muros

Foto 5: Acabado final de la entrada de aire

Foto 6: Acabado final de cambio de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Presidente Rgbana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

