

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BENITO JUÁREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 4, ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0640-43	FECHA:	2/04/2025



FOTO No. 1 SUSTITUCIÓN DE TECHO O CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO No. 2 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



FOTO No. 3 SUSTITUCIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA



FOTO No. 4 MANTENIMIENTO DE BALCONES Y PUERTAS



FOTO No. 5 MANTENIMIENTO DE BALCONES Y PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

