

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB con Orientación Ocupacional	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida final 10-78 zona 4 Barrio Colombita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0646-45	FECHA:	24/03/2025



Sustitución de contención de block,



Sustitución muro perimetral de asbesto cemento por placas y postes de concreto reforzado



Sustitución muro perimetral de asbesto cemento por placas y postes de concreto reforzado



Sustitución muro perimetral de asbesto cemento por placas y postes de concreto reforzado



Sustitución muro perimetral de asbesto cemento por placas y postes de concreto reforzado



Sustitución muro perimetral de asbesto cemento por placas y postes de concreto reforzado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

