

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. CALLE 1-42 ZONA 6, COLONIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0652-46	FECHA:	24/09/2025



FOTO 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS, LIJADO CAMBIO DE TUBO Y LAMINA Y PINTURA ANTICORROSIVA.



FOTO 2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR EN MUROS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR CERÁMICO



FOTO 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR EN MUROS



FOTO 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR EN MUROS



FOTO 6: SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR EN MUROS

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

